

附件

北京市房山区突出问题督办企业名单

编号	日期	辖区	县(区)	污染源地址	污染源名称	主要问题	经度	纬度
8-T031-BJ	8月1日	北京	房山区	北京市房山区青龙湖镇小马村甲88号	北京美好纸制品有限责任公司	现场检查时该公司正在生产。存在问题: 1. 1台裱纸机未安装 VOCs 收集处理设施, 废气直排; 2. 2台水墨印刷模切机未安装 VOCs 治理设施, 废气直排。	116° 10' 10.66"	39° 75' 66.57"
8-T032-BJ	8月1日	北京	房山区	北京市房山区窦店镇七里店村东	北京重兴酒店家具有限公司	现场检查时该公司正在生产。存在问题: 喷漆工段设置了6个排放口, 其中3个排放口未安装 VOCs 治理设施, 废气直排。	116° 10' 26.08"	39° 67' 64.05"
8-T033-BJ	8月1日	北京	房山区	北京市房山区琉璃河镇大陶村北区甲3号	北京天宇绿荫家具有限公司	经现场检查, 该公司未生产。存在问题: 喷漆房建有4台喷漆水帘机, 其中3台未安装 VOCs 治理设施。	116° 19' 63.78"	39° 61' 69.53"
8-T053-BJ	8月16日	北京	房山区	北京市房山区长阳镇西场村村委会东1000米	北京长阳汇文印刷厂	现场检查时企业正在生产, 印刷车间 VOCs 治理设施未启用。	116° 20' 35.27"	39° 65' 55.89"