

附件

唐山市路北区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201904-061	2019/6/25	唐山市	路北区	果园乡	大众浴池	唐山市路北区西环北路17甲	其他涉气环境问题	现场检查时，该浴场正在营业，建有生物质锅炉，未运行，锅炉房内有煤渣，生物质锅炉未配套布袋除尘器，锅炉烟囱高度3-4米。另外大众浴池附近鲜羊火锅饭店，存在燃煤小火炉，现场检查时无组织排放严重。	进一步调查核实，依法整改。	2019/8/15